

パンドウイットコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル  
2025 年 12 月 9 日  
PJ25-040

## OptiCam™ 2 シリーズ製品 製造および販売終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

OptiCam™ 2 シリーズ製品の製造および販売を終了いたします。 詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象製品

OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ成端工具

OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ

OptiCam™ 研磨済み光コネクタ用アクセサリー

※ネットワーク製品総合カタログ(NCCB60--SA-JP) 046~049 ページ掲載

#### 2. 製造終了部品番号

製造および販売を終了する部品番号は以下の通りです。

##### 【OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ成端工具】

FCCVR2	FOCTT2-KIT3
FJQCVR	FOCTT2-PKIT3
FJQCVRB	FOLPC-1.25MM
FLCC	FOLPC-1.25SM
FLCC2	FOLPC-2.5MM
FOCTT2CORD	FOLPC-2.5SM

FSCC	FVFLPCY
FSCC2	OCTTR1.25SS
FSTC	OCTTR2.5SS
FSTC2	
FVFLPC-1.25SMY	
FVFLPC-2.5SMY	

FVFLPCY
OCTTR1.25SS
OCTTR2.5SS

##### 【OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタ】

FLCDMC5BL-Y	FLCSMC6EI-Y
FLCDMC6BL-Y	FLCSMC6EI-Y-C
FLCDMCXAQ-Y	FLCSMCXAQ-Y
FLCDSCBUY	FLCSMCXAQ-Y-C
FLCSMC5BL-Y	FLCSSCAG
FLCSMC6BL-Y	FLCSSCBUY
FLCSMC6BL-Y-C	FLCSSCBUY-C

FSC2DMC5BL	FSC2MC6EI-C
FSC2DMC6EI	FSC2MCXAQ
FSC2DMCXAQ	FSC2MCXAQ-C
FSC2DSCBU	FSC2SCAG
FSC2MC5BL	FSC2SCBU
FSC2MC5BL-C	FSC2SCBU-C
FSC2MC6EI	

FSC2MC6EI-C
FSC2MCXAQ
FSC2MCXAQ-C
FSC2SCAG
FSC2SCBU
FSC2SCBU-C

##### 【OptiCam™ 研磨済み光コネクタ用アクセサリー】

FLCCLIPBL-L	FMCBT2EI-X
FMCBT2AQ-X	FMCBT3AQ-X
FMCBT2BL-X	FMCBT3BL-X

FMCBT3EI-X	FSCCLIP-L
FSCBT2BU-X	
FSCBT3BU-X	

### 3. 製造・販売終了時期

対象製品の製造は、順次終了してまいります。

製造終了後は、在庫限りの販売となります。

対象製品のご発注後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

### 4. 代替品に関するご案内

近日中に、新しい現場成端式光コネクタ製品の販売を開始する予定です。

なお、OptiCam™ 2 研磨済み光コネクタとの互換性はありません。

以上

本件に関するお問い合わせ:

---

パンドウイットコーポレーション日本支社  
カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)  
eMail: [jpn-toiawase@panduit.com](mailto:jpn-toiawase@panduit.com)

---