

ネットワーク製品総合カタログ 正誤表

2024年12月発行のネットワーク製品総合カタログ(NCCB60--SA-JP)に、記載内容の誤りおよび内容の更新がございます。下記に訂正し、お詫び申し上げます。

2025年7月10日現在

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
	041	HD Flex TM CS [®] カセット	以下の製品の製造は終了します FHCZO-16-C2U FHCZO-16F-C2U FHCZO-36-C3U FHC9N-16-C2U FHC9N-16F-C2U FHC9N-36-C3U	
	046	研磨済み ST シンプレックスコネクタ (900 μm バッファ用ブーツ付き)	以下の製品の製造は終了します FST2MCXAQ FST2MC5BL FST2MC6EI FST2SCBU	
	108	FiberRunner TM チャンネルベース	以下の製品の製造は終了します FR4X4YL 6 FR6X4YL 6 FR12X4YL 6	代替品はこちらです FR4X4YL 6 <u>10</u> FR6X4YL 6 <u>10</u> FR12X4YL 6 <u>10</u>
	108	FiberRunner TM チャンネルカバー	以下の製品の製造は終了します FRHC4YL 6 FRHC6YL 6 FRHC12YL 6	代替品はこちらです FRHC4YL 6 <u>10</u> FRHC6YL 6 <u>10</u> FRHC12YL 6 <u>10</u>

本件に関するお問い合わせ:

パンドウイトコーポレーション日本支社
 〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川NSSビル
 カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)
 jpn-toiawase@panduit.com
