

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川NSSビル
2021年3月25日
PJ21-017

融着トレイ/融着用アクセサリ 製造終了および同梱サービス終了のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。融着トレイおよび融着用アクセサリの一部製品の製造を終了いたします。また、製造終了に伴い、光ファイバートレイへの融着トレイ同梱サービスを終了させていただきます。詳細に関しては、下記をご参照ください。よろしくお願いいたします。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【製造終了】

1. 対象製品

- 融着トレイ ※ネットワーク製品総合カタログ(NCCB60--SA-JP) 74・75ページ掲載
融着用アクセサリ ※ネットワーク製品総合カタログ(NCCB60--SA-JP) 85ページ掲載

2. 製造終了対象型番

以下の製品の製造を終了いたします。

【製造終了】部品番号	詳細
BX-TR4Y	融着トレイ(カバー付き)
BX-TR5Y	融着トレイ(カバーなし)
FSH4	テープ芯用芯線ホルダー
FSH6	単芯用芯線ホルダー



【代替品】部品番号	詳細
FSC24	・単芯・テープ用融着スリーブホルダー(24本用) ・両面テープ付き ・積み重ね可能

3. 販売終了時期

在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。

【同梱終了】

1. 対象製品

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー(ディープフロントタイプ)

※ネットワーク製品総合カタログ(NCCB60--SA-JP) 74ページ掲載

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー(スタンダードタイプ) ※同上カタログ 75ページ掲載

Opticom™ シリーズ 光ファイバートレー(マルチメディアタイプ) ※同上カタログ 75ページ掲載

2. 変更内容・対象型番

上記対象製品には、融着トレー(BX-TR4Y、BX-TR5Y)の同梱サービスを行っていましたが、同製品の製造終了に伴い、同梱を終了させていただきます。

お手数ではございますが、今後は単芯・テープ用融着スリーブホルダー(部品番号:FSC24)をご購入いただけますようお願いいたします。

なお、同梱終了に伴う、対象製品の型番変更はございません。

部品番号	製品概要	同梱融着トレー	
FMT1J	光ファイバートレー ディープフロントタイプ/1U	BX-TR4Y(1)	
FMT1J4HWBUDSC		BX-TR4Y(1)	
FMT1J6HWBUDSC		BX-TR4Y(1)	
FMT1J8HWBUDSC		BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)
FMT1J12HWBUDSC		BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)
FMT2J	光ファイバートレー ディープフロントタイプ/2U	BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)
FMT2J16HWBUDSC		BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)
FMT2J18HWBUDSC		BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)
FMT2J20HWBUDSC		BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)
FMT2J24HWBUDSC		BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)
FMTJW24	光ファイバートレー スタンダードタイプ/固定式	BX-TR4Y(1)	
FMTJW48		BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)
FMTJ24	光ファイバートレー マルチメディアタイプ	BX-TR4Y(1)	
FMTJ48		BX-TR4Y(1)	BX-TR5Y(1)

※FMT2J24HWBUDSCは、製造を終了しております。

3. 変更時期

2021年6月30日を以て、融着トレーが同梱された製品の出荷は終了いたします。

以上

本件に関するお問い合わせ：

 パンドウイトコーポレーション日本支社
 カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)
 TEL： 03-6863-6060 FAX： 03-6863-6100
 eMail： jpn-toiawase@panduit.com
