

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
2021年3月25日
PJ21-022

LJSL11-Y3-1, LJSL15-Y3-0.5 セルフラミネートラベルの仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、LJSL11-Y3-1 及び LJSL15-Y3-0.5 セルフラミネートラベルの一部の仕様を変更させていただくことになりました。詳細は下記をご参照ください。

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。


敬具

記


対象部品番号： LJSL11-Y3-1、LJSL15-Y3-0.5

変更内容： シート最下段、2隅のラベル角のカットデザインの変更

旧カットデザイン：四角



新カットデザイン：丸



変更時期： 旧デザインの在庫がなくなり次第、順次変更

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社
カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）
TEL:03-6863-6060 FAX:03-6863-6100
eMail:jpn-toiawase@panduit.com