

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
2021年9月30日
PJ21-082

片面印刷用熱収縮チューブマーカのライナー部の材質変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。


さて、この度弊社では、熱転写プリンタ用 片面印刷用熱収縮チューブマーカのライナー部の材質を、プラスチックから紙へ変更することとなりました。破棄部分のライナーの再生可能な紙製への変更は、持続可能な環境保全活動の取り組みの一つであるのと同時に、製品面においても熱収縮チューブマーカの切り離しが容易になり、作業性が向上しています。

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象製品： 熱転写プリンタ用 片面印刷用熱収縮チューブマーカ（部品番号 H***X***H*T）
対象部品番号： 2 ページ目の一覧表をご参照ください
変更内容： ライナー部分の材質をプラスチックから紙に変更
※ 製品自体の仕様に変更はありません



ライナー
(ラベル周りの白い部分)

- 変更時期： サイズごとに順次変更

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社
カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）
TEL:03-6863-6060 FAX:03-6863-6100
eMail:jpn-toiawase@panduit.com

【対象部品番号一覧表】

H050X025H1T	H100X025H1T	H150X025H1T-B	H200X044H1T
H050X025H1T-B	H100X025H1T-B	H150X025H2T	H200X044H1T-B
H050X025H2T	H100X025H2T	H150X034H1T	H200X044H2T
H050X034H1T	H100X034H1T	H150X034H1T-B	H200X044H3T
H050X034H1T-B	H100X034H1T-B	H150X034H2T	H200X044H4T
H050X034H2T	H100X034H2T	H150X044H1T	H200X064H1T
H050X044H1T	H100X044H1T	H150X044H1T-B	H200X064H1T-B
H050X044H1T-B	H100X044H1T-B	H150X044H2T	H200X064H2T
H050X044H2T	H100X044H2T	H200X025H1T	H200X064H3T
H050X064H1T	H100X044H2T-B	H200X025H1T-B	H200X064H4T
H050X064H1T-B	H100X064H1T	H200X025H2T	H200X084H1T
H050X064H2T	H100X064H1T-B	H200X025H3T	H200X084H2T
H075X025H1T	H100X064H2T	H200X025H4T	H200X084H3T
H075X025H1T-B	H100X084H1T	H200X034H1T	H200X084H4T
H075X034H1T	H100X084H2T	H200X034H1T-B	H200X165H1T
H075X034H1T-B	H100X165H1T	H200X034H2T	H200X165H2T
H075X044H1T	H100X165H2T	H200X034H3T	H200X165H3T
H075X044H1T-B	H150X025H1T	H200X034H4T	H200X165H4T